

Пример записи обозначения при заказе РОСА-10/МЗ, РОСА-10/М4

РОСА-10	<u>х</u>	<u>х</u>	<u>х</u>	<u>х</u>	<u>х</u>	<u>х</u>	<u>х</u>	<u>х</u>	<u>х</u>	<u>х</u>	<u>х</u>	<u>х</u>	<u>х</u>	<u>х</u>	<u>х</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

1. Тип преобразователя
2. Вариант исполнения (таблица 2)
Базовое исполнение – общепромышленное
3. Код модификации (таблица 1)
4. Класс безопасности для приборов при коде заказа А
– 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ (с приемкой уполномоченной организацией
ОАО «Концерн Росэнергоатом»)
– 4 (без приемки)
5. Диапазон преобразования величины в 1-ом канале и ее индекс заказа (единица измерений)
(таблица 5)
Базовое исполнение – относительная влажность 0...100 %
6. Диапазон преобразования величины во 2-ом канале и ее индекс заказа (единица измерений)
(таблица 5)
Базовое исполнение – температура 0...100 °С
7. Индекс заказа для класса точности: А, В (таблица 5)
Базовое исполнение – класс В
8. Код климатического исполнения (таблица 3)
Базовое исполнение – t1070
9. Длина рабочей части L, мм (для РОСА-10/МЗ: 100, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000;
для РОСА-10/М4 – не заполняется)
10. Наличие индикации – одна из величин 1-го или 2-го каналов (таблица 4)
Базовое исполнение – НТ
11. Коды вариантов электрических разъемов - **GSP** (вилка GSP311), **ШР14** (вилка 2РМГ-14),
ШР22 (вилка 2РМГ-22).
12. Наличие МИГР-04 + программного обеспечения для конфигурирования преобразователя
(**опция** – индекс заказа «ПО»)
13. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (**опция** – индекс заказа «360П»)
14. Госповерка (индекс заказа «ГП»)
15. Обозначение технических условий (ТУ 4215-055-13282997-04)

ВНИМАНИЕ! 1. Обязательными для заполнения являются:

- Поз. 1 - тип преобразователя
- Поз. 3 - код модификации
- Поз. 9 - длина рабочей части (для РОСА-10/МЗ)

Все незаполненные позиции будут базовыми.

Пример минимального заполнения формы заказа:

РОСА-10/МЗ-160

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа

$\frac{\text{РОСА-10}}{1} - \frac{\text{А}}{2} - \frac{\text{/МЗ}}{3} - \frac{4}{4} - \frac{0...100\text{ }^{\circ}\text{C}}{5} - \frac{0...100\text{ \%}}{6} - \frac{\text{В}}{7} - \frac{\text{t1070}}{8} - \frac{160}{9} - \frac{\text{Н}}{10} - \frac{\text{GSP}}{11} - \frac{\text{ПО}}{12} - \frac{360\text{П}}{13}$
 $- \frac{\text{ГП}}{14} - \frac{\text{ТУ 4215-055-13282997-04}}{15}$

Таблица 1. Код модификации

Вариант монтажа	Код
Канальный	/МЗ
Настенный	/М4

Таблица 2. Варианты исполнения

Варианты исполнения	Модификация	Код при заказе
Общепромышленное	/МЗ, /М4	-
Тропическое		Т
Атомное (повышенной надежности)		А
Морское и речное исполнение для эксплуатации в машинном и других закрытых помещениях судов, атомных судов и плавучих сооружений, плавучих буровых установок и морских стационарных платформ		ОМ
Атомное (повышенной надежности), морское и речное исполнение для эксплуатации в машинном и других закрытых помещениях судов, атомных судов и плавучих сооружений, плавучих буровых установок и морских стационарных платформ		А ОМ

Таблица 3. Климатическое исполнение

Вид	Группа	ГОСТ	Диапазон	Код при заказе
-	С2	Р 52931-2008	-40...+70 °С	t4070
	С3		-10...+70 °С	t1070
ТЗ	-	15150-69	-25...+80 °С	t2580
ТЗ			-25...+70 °С	t2570
УХЛЗ.1			-40...+70 °С	УХЛ4070

Таблица 4. Индицируемая величина

Индицируемая величина	Код при заказе
Нет индикатора	-
Величина в 1-ом канале	Н
Величина во 2-ом канале	Т
Величина в 1-ом и во 2-ом канале попеременно	НТ

Измеряемая величина	Условное обозначение величины	Диапазон измерений (D_M)	Индекс заказа (единица измерений)	Пределы допускаемой основной погрешности			
				для унифицированного выходного сигнала		по измеряемой величине	
				A	B	A	B
Относительная влажность	φ	От 0 до 100	%	$\pm 2 \%$	$\pm 3 \%$	$\pm 2 \%$	$\pm 3 \%$
Абсолютная влажность (при $t = 20^\circ\text{C}$)	a	От 0 до 18	г/м ³ *	$\pm 2 \%$	$\pm 3 \%$	$\pm 2 \%$	$\pm 3 \%$
Температура точки росы-иней	T_D	-40...+ 80	°С т.р.	$\begin{matrix} \pm 1^\circ\text{C}^{**} \\ \pm 2^\circ\text{C}^{***} \\ \pm 4^\circ\text{C}^{*4} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \pm 1,5^\circ\text{C}^{**} \\ \pm 3^\circ\text{C}^{***} \\ \pm 6^\circ\text{C}^{*4} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \pm 1^\circ\text{C}^{**} \\ \pm 2^\circ\text{C}^{***} \\ \pm 4^\circ\text{C}^{*4} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \pm 1,5^\circ\text{C}^{**} \\ \pm 3^\circ\text{C}^{***} \\ \pm 6^\circ\text{C}^{*4} \end{matrix}$
Температура	T	-40* ⁵ ...+110	°С	$\pm(0,2 + 10^{-3}\cdot D)$	$\pm(0,3 + 10^{-3}\cdot D)$	$\pm 0,3^\circ\text{C}$	$\pm 0,4^\circ\text{C}$
Примечания: * При увеличении (уменьшении) температуры анализируемого газа на 10°C диапазон измерений увеличивается (уменьшается) в 1,8 раза. ** - для $T-T_D < 20$. *** - для $20 < T-T_D < 50$. ***** - для $50 < T-T_D < 60$. *⁵ - функционирует в поддиапазоне от минус 40 до минус 45°C.							